
要約

調査会社	株式会社 善
報告者	森正和
施主様名	
所在地	
立ち合い者	
全体写真	





着工前写真

ドローン撮影

No.2



着工前写真

ドローン撮影

No.3



着工前写真



着工前写真

ドローン撮影

No.5



下地処理

No.6



下地処理

No.7 下地処理 下地処理 No.8 下地処理 No.9 下地処理 下地処理



下地処理

No.11




ケレン作業

No.12



ケレン作業



下塗り

No.14



下塗り

No.15



下塗り

No.16 下塗り 下塗り 下塗り

No.17



下塗り

No.18



下塗り

No.19 下塗り No.20 中塗り 中塗り No.21 中塗り 中塗り

No.22 中塗り 中塗り No.23 中塗り No.24 中塗り



中塗り

No.26



中塗り

No.27



上塗り1回目




上塗り1回目

No.29



上塗り1回目

No.30



上塗り1回目



上塗り1回目

No.32



上塗り1回目

No.33



上塗り1回目



上塗り1回目

No.35



上塗り1回目

No.36



上塗り2回目





上塗り2回目

No.38



上塗り2回目

No.39



上塗り2回目



上塗り2回目

No.41



上塗り2回目

No.42



上塗り2回目



上塗り2回目

No.44



工事完了

ドローン撮影

No.45



工事完了



工事完了

ドローン撮影

No.47



工事完了

ドローン撮影

No.48



1 車 空 フ



工事完了

ドローン撮影

No.50



工事完了

ドローン撮影

No.51



工事完了



工事完了

ドローン撮影

No.53



工事完了

ドローン撮影

No.54



工事完了

No.55 ____ ドローン撮影 No.56 No.57